

# VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 L3H3 Automaat Euro6

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 313198  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2021 / 05  
Kilométrage 94 294 km

**Numéro de châssis**  
WV1ZZSYZM9046985

Condition technique

**Remarques**  
L3H3 Automaat Euro6 CarPlay Camera  
( A15 )

**Prix €24900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Type de plancher 1 512 kg  
Poids net 1 988 kg  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Capacité de remorquage non freiné 750 kg  
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 3 000 kg  
Empattement 364 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 2  
Aide au stationnement Aucun  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Couleur Blanc  
Miroirs chauffants  
Caméra de recul

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 103 Kw (140 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Courroie de transmission  
Genre de boîte de vitesses Automatique  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carroserie

Longueur de la caisse 320 cm  
Largeur de la caisse 176 cm  
Hauteur de la caisse 195 cm  
Hauteur du plancher de chargement 57 cm  
Marchepied arrière  
Galerie  
Portières latérales 1  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 2  
Revêtement de siège en tissu

### Remarques

Remarques L3H3 Automaat Euro6 CarPlay Camera Sidebars NAP!

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

Etat extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/75R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/75R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences