

MERCEDES-BENZ CITAN 110 CDI L1 PRO Mbus Euro6

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Numéro de référence 314813
Genre Camionnette
Spécification Camionnette
Année 2022 / 08
Kilométrage 94 649 km

Numéro de châssis
W1V4206231U320039

Condition technique

Remarques

L1 PRO Mbus Euro6 Airco 95Pk Euro6 1e
(A15)

Prix €15800



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Poids net 1 585 kg
Poids nominal brut 2 021 kg
Empattement 270 cm
Type de suspension ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Tempomat
Air conditionné
Nombre d'airbags 2
Aide au stationnement l'arrière
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Couleur Argent
Métallique
Miroirs chauffants

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 70 Kw (95 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Longueur de la caisse 160 cm
Largeur de la caisse 134 cm
Hauteur de la caisse 122 cm
Hauteur du plancher de chargement 52 cm
Hauteur de passage 113 cm
Galerie Aucun
Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises 2
Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques L1 PRO Mbus Euro6 Airco
95Pk Euro6 1e Eigenaar!

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

Carrosserie

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

Pneus / essieux



1 Mesure des pneus:205/60R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



2 Mesure des pneus:0/0R0,0
ressort hélicoïdal
Freins à tambour

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état
●●●●●●●● Bon état
●●●●●●●● Raisonnable de l'État
●●●●●●●● Etat modérée
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences