

# MERCEDES-BENZ CITAN 110 CDI L1 PRO Mbus Euro6

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 314817  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette  
Année 2022 / 03  
Kilométrage 121 067 km

**Numéro de châssis**  
W1V4206231U310218

Condition technique

### Remarques

L1 PRO Mbus Euro6 Airco 95Pk Euro6 1e  
( A15 )

**Prix €13900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Type de plancher 528 kg  
Poids net 1 493 kg  
Poids nominal brut 2 021 kg  
Capacité de remorquage non freiné 740 kg  
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 1 500 kg  
Empattement 272 cm  
Type de suspension ressort hélicoïdal

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Aide au stationnement l'arrière  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Cloison intermédiaire  
Couleur Argent  
Métallique  
Miroirs chauffants

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 70 Kw (95 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Courroie de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Vitesses 6  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Longueur de la caisse 159 cm  
Largeur de la caisse 147 cm  
Hauteur de la caisse 125 cm  
Hauteur du plancher de chargement 49 cm  
Galerie avec rouleau  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 2  
Revêtement de siège en tissu

### Remarques

Remarques L1 PRO Mbus Euro6 Airco  
95Pk Euro6 1e Eigenaar!

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

Etat extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/60R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 0/0R0,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à tambour

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences