

## OPEL VIVARO 2.0 L3 XL Navi Euro6 NAP



Numéro de référence 315074  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2020 / 11  
Kilométrage 110 389 km

**Numéro de châssis**  
VXEVFHKKM7804275

Condition technique

**Remarques**  
L3 XL Navi Euro6 120Pk NAP Trekhaak Pdc  
( A15 )



**Prix €13950**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 465 kg
Poids net	1 635 kg
Poids nominal brut	3 100 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 500 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	328 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Système GPS	
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	
Miroirs chauffants	
Caméra de recul	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	90 Kw (122 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Longueur de la caisse	265 cm
Largeur de la caisse	157 cm
Hauteur de la caisse	107 cm
Hauteur du plancher de chargement	80 cm
Hauteur de passage	102 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques	L3 XL Navi Euro6 120Pk NAP Trekhaak Pdc 3-Zits Camera Oh-Historie!
-----------	--

### Pneus/roues

Roue de secours	
Profile roue de secours	8 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 215/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 215/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences