

VELDHUIZEN P47-1



Numéro de référence 315524
Genre Remorque
Spécification Fourgon
Année 2016 / 11
Kilométrage

Numéro de châssis
XL9BXL16086070138

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix €21950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	1
Type de plancher	1 980 kg
Poids net	1 520 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Empattement	200 cm
Type de suspension	à air intégrale

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	(0 Hp)
ABS	
EBS	

Carrosserie

Longueur de la caisse	530 cm
Largeur de la caisse	210 cm
Hauteur de la caisse	232 cm
Hauteur du plancher de chargement	95 cm
Hauteur de passage	228 cm
Marchepied arrière	
Fermeture arrière	Porte double

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Cabine

Suspension

Châssis

Freins

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences