

## MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI Lang 4x4 LED!



Numéro de référence 315937  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2021 / 10  
Kilométrage 158 764 km

**Numéro de châssis**  
W1V44760313908940

Condition technique

**Remarques**  
Lang, Automaat, LED, Distronic, 4x4, PDC,  
( A15 )

**Prix €25900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x4
Type de plancher	715 kg
Poids net	2 085 kg
Poids nominal brut	2 800 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	320 cm
Jantes en aluminium	
Type de suspension	ressort hélicoïdal

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	2
Essuie-glace arrière	
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitre teintée	
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Système GPS	
Couleur	Argent
Métallique	
Miroirs chauffants	
Caméra de recul	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	140 Kw (190 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Longueur de la caisse	256 cm
Largeur de la caisse	166 cm
Hauteur de la caisse	132 cm
Hauteur du plancher de chargement	60 cm
Hauteur de passage	125 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	11
Vitres latérales	1
Fermeture arrière	Hayon élévateur

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques  
Lang, Automaat, LED,  
Distronic, 4x4, PDC, Airco,  
Lane Assist, Navi, 190 PK!

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus:245/45R19,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus:245/45R19,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
    Bon état  
    Raisonnable de l'État  
    Etat modérée  
    Ne répond pas aux exigences