

## MERCEDES-BENZ VITO 114 L2H1 Automaat Navi !



Numéro de référence 316011  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2021 / 12  
Kilométrage 142 284 km

**Numéro de châssis**  
W1V44760313865987

Condition technique

**Remarques**  
lang, automaat, airco, navi, cruise, trekhaak  
( A15 )

**Prix €22750**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	2 089 kg
Poids nominal brut	3 050 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	320 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Webasto	
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Système GPS	
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	
Caméra de recul	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	100 Kw (136 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Longueur de la caisse	246 cm
Largeur de la caisse	164 cm
Hauteur de la caisse	135 cm
Hauteur du plancher de chargement	57 cm
Hauteur de passage	121 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en cuir

### Remarques

Remarques	lang, automaat, airco, navi, cruise, trekhaak
-----------	---

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

Etat extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences