

OPEL VIVARO 1.6 L1H1 AC Navi Euro6!



Numéro de référence 316092
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2018 / 05
Kilométrage 178 893 km

Numéro de châssis
W0VF7F606JV621852

Condition technique

Remarques
L1H1 Airco Navi Euro6 Trekhaak Imperiaal!
(A15)



Prix €8300

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 100 kg
Poids net	1 700 kg
Poids nominal brut	2 800 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	310 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	l'arrière
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Système GPS	
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	70 Kw (95 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carroserie

Longueur de la caisse	232 cm
Largeur de la caisse	167 cm
Hauteur de la caisse	141 cm
Hauteur du plancher de chargement	53 cm
Hauteur de passage	130 cm
Galerie	avec rouleau
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	L1H1 Airco Navi Euro6 Trekhaak Imperiaal!
-----------	--

Pneus/roues

Roue de secours	
Profile roue de secours	5 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences