

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 Koelwagen L2H2

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Numéro de référence 316519  
Genre Camionnette  
Spécification Frigo  
Année 2020 / 08  
Kilométrage 96 302 km

**Numéro de châssis**  
W1V9076331P243551

Condition technique

### Remarques

Koelwagen, L2H2, Dag- en Nachtkoeling,  
( A15 )

**Prix €39900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Empattement 367 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Aide au stationnement Aucun  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Cloison intermédiaire  
Couleur Blanc

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 105 Kw (143 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Chaîne de transmission  
Genre de boîte de vitesses Automatique  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Longueur de la caisse 316 cm  
Largeur de la caisse 161 cm  
Hauteur de la caisse 181 cm  
Hauteur du plancher de chargement 65 cm  
Hauteur de passage 177 cm  
Galerie Aucun  
Portières latérales 1  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 2  
Revêtement de siège en tissu

### Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Carrier  
Type de moteur de refroidissement xarios 350  
Moteur de refroidissement diesel électrique  
Type de refroidissement De refroidissement et de congélation  
Réfrigération jour/nuit Réfrigération jour et nuit

### Remarques

Remarques Koelwagen, L2H2, Dag- en Nachtkoeling, Automaat, Airco, Carrier Koeling, Cruise, Euro 6

### Pneus/roues

Roue de secours

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

Etat extérieur

### Système frigorifique

Systèmes

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0  
à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences