

MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI AC AUTOMAAT EU6

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 316989
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2019 / 02
Kilométrage 244 534 km

Numéro de châssis
WDF44760313557783

Condition technique

Remarques
AC AUTOMAAT EURO6
(A15)



Prix €16950



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 1 128 kg
Poids net 2 072 kg
Poids nominal brut 3 200 kg
Capacité de remorquage non freiné 750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 500 kg
Crochet d'attelage
Empattement 320 cm
Jantes en aluminium
Type de suspension à air

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Tempomat
Air conditionné
Nombre d'airbags 4
Aide au stationnement Avant et arrière
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Couleur Bleu
Métallique
Miroirs chauffants
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 140 Kw (190 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses Automatique
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Longueur de la caisse 225 cm
Largeur de la caisse 164 cm
Hauteur de la caisse 128 cm
Hauteur du plancher de chargement 56 cm
Hauteur de passage 122 cm
Galerie standard
Portières latérales 1
Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises 2
Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques AC AUTOMAAT EURO6
STOELVERWARMING
CRUISE

Pneus/roues

Roue de secours
Profile roue de secours 6 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/55R17,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/55R17,0
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences