

PEUGEOT BOXER 2.2 L2H2 Wp-Inrichting!



Numéro de référence 317301
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2014 / 03
Kilométrage 127 510 km

Numéro de châssis
VF3YBTMFA12562757

Condition technique

Remarques
L2H2 Wp-Inrichting Airco 130Pk NAP 1e
(A15)



Prix €7900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 1 435 kg
Poids net 1 865 kg
Poids nominal brut 3 300 kg
Capacité de remorquage non freiné 750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 500 kg
Empattement 300 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Tempomat
Air conditionné
Nombre d'airbags 1
Aide au stationnement l'arrière
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Couleur Blanc
Guide d'entretien
Miroirs chauffants

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 96 Kw (130 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 5
Type de distribution Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carroserie

Longueur de la caisse 243 cm
Largeur de la caisse 185 cm
Hauteur de la caisse 203 cm
Hauteur du plancher de chargement 55 cm
Hauteur de passage 175 cm
Marchepied arrière
Galerie
Portières latérales 1
Vitres latérales 1
Fermeture arrière Porte double
Équipement d'atelier

Chaises

Places assises 2
Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques L2H2 Wp-Inrichting Airco
130Pk NAP 1e Eigenaar
Oh-Historie!

Pneus/roues

Roue de secours
Profilé roue de secours 5 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 215/70R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 215/70R15,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 État modérée
 Ne répond pas aux exigences