

RENAULT MASTER 2.3 DCI 130 PLATFORM/CAB



Numéro de référence 317963
Genre Camionnette
Spécification Fourgon
Année 2019 / 03
Kilométrage 205 344 km

Numéro de châssis
VF1VA000561597909

Condition technique

Remarques
platform/cabine, airco, navi, camera, zijdeur
(A15)

Prix €12750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Configuration 4x2
Empattement 433 cm

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Tempomat
Air conditionné
Nombre d'airbags 1
Aide au stationnement Aucun
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Radio/cassette
Système GPS
Couleur Blanc
Guide d'entretien
Caméra de recul
Type d'éclairage Lampes halogènes
Bluetooth

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Type de distribution Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR
Batterie de démarrage

Carrosserie

Longueur de la caisse 408 cm
Largeur de la caisse 208 cm
Hauteur de la caisse 202 cm
Hauteur du plancher de chargement 57 cm
Hauteur de passage 193 cm
Galerie Aucun
Portières latérales 1
Fermeture arrière Porte simple

Portes

Verrouillage centralisé

Chaises

Places assises 2
Configuration des sièges 1+1
Revêtement de siège en tissu
Réglage du siège Manuellement

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon de fermeture
Matériel de hayon aluminium

Remarques

Remarques platform/cabine, airco, navi, camera, zijdeur

Pneus/roues

Type de pneu Pneus toutes saisons

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Hayon

Commandes

Système

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/65R16
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/65R16
à air
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences