

MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI L2 FULL-LED Navi!



Itemnr 315115
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2020 / 10
Kilometerstand 77.666 km

Chassisnummer
W1V44760313781378

Technische conditie

Opmerkingen
L2 FULL-LED Navi Airco/ECC Camera
(A15)

Prijs €31750

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	766 kg
Eigen gewicht	2.034 kg
Totaalgewicht	2.800 kg
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.500 kg
Trekhaak	
Wielbasis	320 cm
Lichtmetalen velgen	
Vering type	spiraalvering

Cabine

Soort cabine	enkele cabine
Cruise control	
Airconditioning	
Standkachel	
Aantal airbags	2
Achterwisser	
Parkeerhulp	Voor en achterkant
Elektrische ramen	
Elektrische spiegels	
Tussenschot	
GPS navigatie	
Kleur	Zwart
Metallic	
Verwarmde spiegels	
Achteruitrij camera	

Aandrijflijn

Motorvermogen	140 Kw (190 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Distributie type	Distributieketting
Soort versnellingsbak	Automaat
Stuurbekrachtiging	
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	
ASR (Anti Slip Regeling)	

Opbouw

Laadbak lengte	250 cm
Laadbak breedte	166 cm
Laadbak hoogte	133 cm
Laadvloer hoogte	60 cm
Doorrijhoogte	123 cm
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	1
Achtersluiting	achterklep

Stoelen

Zitplaatsen	3
Stoelbekleding	stof

Opmerkingen

Opmerkingen	L2 FULL-LED Navi Airco/ECC Camera Distronic/ACC 190Pk Euro6!
-------------	--

Banden/Wielen

Reservewiel	
Profiel reservewiel	5 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



Bandenmaat: 225/55R17,0
spiraalvering
Schijfrem



Bandenmaat: 225/55R17,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen