

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 V6 3.0 LTR EURO

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Itemnr 316130
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2016 / 11
Kilometerstand 218.692 km

Chassisnummer
WDB9066531P338123

Technische conditie

Opmerkingen

AC AUTOMAAT V6 3.0 LTR 3500 KG
(A15)



Prijs €17950



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Dubbele banden
Laadvermogen 966 kg
Eigen gewicht 2.534 kg
Totaalgewicht 3.500 kg
Trekgewicht ongeremd 750 kg
Trekgewicht middenas geremd 3.500 kg
Trekhaak
Wielbasis 367 cm
Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 1
Parkeerhulp Geen
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Tussenschot
Kleur Wit
Verwarmde spiegels

Aandrijflijn

Motorvermogen 140 Kw (190 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Automaat
Stuurbekrachtiging
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Opbouw model L2H2 – Middellange wielbasis, middelhoog dak
Laadbak lengte 330 cm
Laadbak breedte 176 cm
Laadbak hoogte 193 cm
Laadvloer hoogte 75 cm
Doorrijhoogte 183 cm
Imperiaal Geen
Zijdeuren 1
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelbekleding stof
Comfort stoel links

Opmerkingen

Opmerkingen AC AUTOMAAT V6 3.0 LTR
3500 KG TREKHAAK

Banden/Wielen

Reservewiel
Profiel reservewiel 3 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



1 Bandenmaat: 205/75R16,0
bladvering
Schijfrem



2 Bandenmaat: 205/75R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen