

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI AUT. EDITION L2



Itemnr 317252
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2019 / 03
Kilometerstand 226.210 km

Chassisnummer
WDF44760313566961

Technische conditie

Opmerkingen

lang, metallic, automaat, airco, navi, pdc,
(A15)



Prijs €15900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Laadvermogen 881 kg
Eigen gewicht 1.919 kg
Totaalgewicht 2.800 kg
Trekgewicht ongeremd 750 kg
Trekgewicht middenas geremd 2.000 kg
Wielbasis 320 cm
Vering type spiraalvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 2
Parkeerhulp Voor en achterkant
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Tussenschot
GPS navigatie
Kleur Grijs
Metallic
Onderhoudsboekje
Achteruitrij camera

Aandrijflijn

Motorvermogen 100 Kw (136 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Automaat
Stuurbekrachtiging
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Laadbak lengte 246 cm
Laadbak breedte 164 cm
Laadbak hoogte 135 cm
Laadvloer hoogte 57 cm
Doorrijhoogte 121 cm
Imperiaal standaard
Zijdeuren 1
Achtersluiting dubbele deur
Werkplaatsinrichting

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen lang, metallic, automaat, airco,
navi, pdc, camera, kastinr.
dakrail

Banden/Wielen

Reservewiel

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



1 Bandenmaat: 195/65R16,0
 spiraalvering
 Schijfrem



2 Bandenmaat: 195/65R16,0
 spiraalvering
 Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen