

RENAULT MASTER 2.3 DCI 135 L2H2



Itemnr 317913
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2014 / 12
Kilometerstand 134.778 km

Chassisnummer
VF1MAFEYC52166979

Technische conditie

Opmerkingen

L2H2, airco, navi, imperiaal, trap, pdc,
(A15)



Prijs €8900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Laadvermogen 1.635 kg
Eigen gewicht 1.865 kg
Totaalgewicht 3.500 kg
Trekgewicht ongeremd 750 kg
Trekgewicht middenas geremd 2.500 kg
Trekhaak
Wielbasis 368 cm
Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 1
Parkeerhulp Achterkant
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Tussenschot
GPS navigatie
Kleur Zilver
Verwarmde spiegels

Aandrijflijn

Motorvermogen 100 Kw (136 Pk)
Brandstof diesel
Euro 5
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Handgeschakeld
Versnellingen 6
Stuurbekrachtiging
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Laadbak lengte 305 cm
Laadbak breedte 177 cm
Laadbak hoogte 196 cm
Laadvloer hoogte 60 cm
Doorrijhoogte 183 cm
Achteropstap
Imperiaal incl. rol en trap
Zijdeuren 1
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen L2H2, airco, navi, imperiaal,
trap, pdc, trekhaak, 134 dkm.

Banden/Wielen

Reservewiel
Profiel reservewiel 3 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



Bandenmaat: 225/65R16,0
spiraalvering
Schijfrem



Bandenmaat: 225/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

Zeer goede staat
 Goede staat
 Redelijke staat
 Matige staat
 Voldoet niet aan de eisen