

OPEL MOVANO 2.3 ac navi EURO6



Itemnr 318227
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten laadbak
Registratiejaar 2019 / 08
Kilometerstand 218.334 km
Chassisnummer
W0VVRS608KB182445

Technische conditie

Opmerkingen
ac navi EURO6 camera
(A15)



Prijs €12950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Configuratie 4x2
Laadvermogen 925 kg
Eigen gewicht 2.575 kg
Totaalgewicht 3.500 kg
Trekgewicht ongeremd 750 kg
Trekgewicht middenas geremd 2.500 kg
Wielbasis 433 cm

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 1
Parkeerhulp Geen
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Radio/cassette
GPS navigatie
Kleur Wit
Verwarmde spiegels
Achteruitrij camera
Soort lampen Halogeen
Snelheidsbegrenzing
Climatecontrol
Bluetooth

Aandrijflijn

Motorvermogen 107 Kw (145 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Handgeschakeld
Snelheidsbegrenzing
Versnellingen 6
Stuurbechrachting
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)
Start accu

Opbouw

Opbouw model L3H1 – Lange wielbasis, laag dak
Laadbak lengte 449 cm
Laadbak breedte 219 cm
Laadbak hoogte 228 cm
Laadvloer hoogte 50 cm
Doorrijhoogte 222 cm
Imperiaal Geen
Zijdeuren 1
Achtersluiting achterklep

Deuren

Centrale vergrendeling

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelopstelling 1+2
Stoelbekleding stof
Stoel verstelling Handmatig

Opmerkingen

Opmerkingen ac navi EURO6 camera

Banden/Wielen

Reservewiel
Profiel reservewiel 8 %
Banden soort All weather banden

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Cabine

Intern	●●●●●●●●
Extern	●●●●●●●●
Stuurinrichting	●●●●●●●●
Vering	●●●●●●●●
Chassis	●●●●●●●●
Remmen	●●●●●●●●

Aandrijflijn

Motor Algemeen	●●●●●●●●
Koelsysteem	●●●●●●●●
Brandstofsysteem	●●●●●●●●
Uitlaatsysteem	●●●●●●●●
Smeersysteem	●●●●●●●●
Versnellingsbak	●●●●●●●●
Koppeling	●●●●●●●●
Aandrijving	●●●●●●●●

Opbouw

Interne conditie	●●●●●●●●
Externe conditie	●●●●●●●●

Banden/Wielen

Banden	●●●●●●●●
--------	----------

Banden en assen



1 Bandenmaat: 225/65R16
spiraalvering
Schijfrem



2 Bandenmaat: 225/65R16
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

●●●●●●●●	Zeer goede staat
●●●●●●●●	Goede staat
●●●●●●●●	Redelijke staat
●●●●●●●●	Matige staat
●●●●●●●●	Voldoet niet aan de eisen