

MERCEDES-BENZ VITO 114 ac automaat EURO6



Itemnr 318319
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2020 / 06
Kilometerstand 45.846 km

Chassisnummer
W1V44760313743699

Technische conditie

Opmerkingen
ac automaat EURO6 cruise control
(A15)

Prijs €26950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Configuratie 4x2
Laadvermogen 784 kg
Eigen gewicht 2.016 kg
Totaalgewicht 2.800 kg
Trekgewicht ongeremd 750 kg
Trekgewicht middenas geremd 2.500 kg
Trekhaak
Wielbasis 320 cm

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 2
Parkeerhulp Voor en achterkant
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Tussenschot
Radio/cassette
GPS navigatie
Kleur Zilver
Metallic
Verwarmde spiegels
Achteruitrij camera
Soort lampen Halogeen
Climatecontrol
Bluetooth

Aandrijflijn

Motorvermogen 100 Kw (136 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Automaat
Stuurbechrachting
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)
Start accu

Opbouw

Opbouw model L2H1 - Medium wheelbase,
Low roof
Laadbak lengte 249 cm
Laadbak breedte 159 cm
Laadbak hoogte 131 cm
Laadvloer hoogte 62 cm
Doorrijhoogte 121 cm
Imperiaal
Zijdeuren
Achtersluiting dubbele deur

Deuren

Centrale vergrendeling

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelopstelling 1+2
Stoelbekleding stof
Stoel verstelling Handmatig

Opmerkingen

Opmerkingen ac automaat EURO6 cruise control bluetooth

Banden/Wielen

Reservewiel
Profiel reservewiel 6 %
Banden soort All weather banden

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes ●●●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●●●

Cabine

Intern ●●●●●●●●

Extern ●●●●●●●●

Stuurinrichting ●●●●●●●●

Chassis ●●●●●●●●

Remmen ●●●●●●●●

Aandrijflijn

Motor Algemeen ●●●●●●●●

Koelsysteem ●●●●●●●●

Brandstofsysteem ●●●●●●●●

Uitlaatsysteem ●●●●●●●●

Smeersysteem ●●●●●●●●

Versnellingsbak ●●●●●●●●

Koppeling ●●●●●●●●

Aandrijving ●●●●●●●●

Opbouw

Interne conditie ●●●●●●●●

Externe conditie ●●●●●●●●

Banden/Wielen

Banden ●●●●●●●●

Banden en assen



1 Bandenmaat: 195/65R16
 spiraalvering
 Schijfrem



2 Bandenmaat: 195/65R16
 spiraalvering
 Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen