

MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 KOELING EURO6

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Itemnr 311992
Soort Bestelwagen
Specificatie Koelopbouw
Registratiejaar 2017 / 02
Kilometerstand 153.111 km

Chassisnummer
WDB9061531N687733

Technische conditie

Opmerkingen
KOELING CARRIER AC AUTOMAAT
(A15)



Prijs €19950



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Dubbele banden
Laadvermogen 460 kg
Eigen gewicht 3.040 kg
Totaalgewicht 3.500 kg
Wielbasis 367 cm
Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 1
Parkeerhulp Geen
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Kleur Geel
Verwarmde spiegels

Aandrijflijn

Motorvermogen 120 Kw (163 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Automaat
Stuurbechrachting
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Opbouw model L2H1 - Medium wheelbase,
Low roof
Laadbak lengte 226 cm
Laadbak breedte 205 cm
Laadbak hoogte 200 cm
Laadvloer hoogte 98 cm
Achteropstap
Imperiaal Geen
Zijdeuren 1
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelbekleding stof

Koelsysteem

Merk koelmotor Carrier
Type koelmotor Pulsor 400 mt
Koelmotor diesel/elektrisch
Soort koeling Koelen en vriezen
Dag/nacht koeling dag/nacht cooling

Opmerkingen

Opmerkingen KOELING CARRIER AC
AUTOMAAT EURO6!!

Banden/Wielen

Reservewiel

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



Bandenmaat: 195/75R16,0
 bladvering
 Schijfrem



Bandenmaat: 195/75R16,0
 bladvering
 Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen