

## DOORNWAARD DT 7000 OE



Itemnr 312446  
Soort Bestelwagen  
Specificatie Gesloten laadbak  
Registratiejaar 2008 / 04  
Kilometerstand  
**Chassisnummer**  
XL9DT700007124999

Technische conditie

**Opmerkingen**  
AIRCO LAADKLEP ZIJDEUR  
( A15 )

**Prijs €14950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Uitrusting

### Chassis

Aantal Assen	1
Dubbele banden	
Laadvermogen	3.330 kg
Eigen gewicht	3.670 kg
Totaalgewicht	7.000 kg
Wielbasis	415 cm
Vering type	vollucht

### Cabine

Parkeerhulp	Geen
Kleur	Zwart

### Aandrijflijn

Motorvermogen	(0 Pk)
---------------	--------

### Opbouw

Laadbak lengte	645 cm
Laadbak breedte	225 cm
Laadbak hoogte	228 cm
Laadvloer hoogte	107 cm
Achteropstap	
Imperiaal	Geen
Zijdeuren	1
Zijruiten	2
Achtersluiting	achterklep

### Laadklep

Laadklep	
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	1.500 kg
Merk laadklep	DHOLANDIA
Plateau grootte	230x180

### Opmerkingen

Opmerkingen	AIRCO LAADKLEP ZIJDEUR
-------------	------------------------

### Banden/Wielen

Reservewiel	
Profiel reservewiel	6 mm

### Contact informatie




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspectierapport

### Cabine

Vering

Chassis

Remmen

### Opbouw

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

### Laadklep

Bediening

Systeem

### Banden/Wielen

Banden

## Banden en assen



1 Bandenmaat: 215/75R17,5  
luchtvering  
Trommelrem

### Contact informatie



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen