

MERCEDES-BENZ CITAN 110 CDI L1 PRO Mbus Euro6



Itemnr 314817
Soort Bestelwagen
Specificatie Compact gesloten
Registratiejaar 2022 / 03
Kilometerstand 121.067 km

Chassisnummer
W1V4206231U310218

Technische conditie

Opmerkingen
L1 PRO Mbus Euro6 Airco 95Pk Euro6 1e
(A15)

Prijs €13900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Laadvermogen 528 kg
Eigen gewicht 1.493 kg
Totaalgewicht 2.021 kg
Trekgewicht ongeremd 740 kg
Trekgewicht middenas geremd 1.500 kg
Wielbasis 272 cm
Vering type spiraalvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 1
Parkeerhulp Achterkant
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Tussenschot
Kleur Zilver
Metallic
Verwarmde spiegels

Aandrijflijn

Motorvermogen 70 Kw (95 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieriem
Soort versnellingsbak Handgeschakeld
Versnellingen 6
Stuurbekrachtiging
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Laadbak lengte 159 cm
Laadbak breedte 147 cm
Laadbak hoogte 125 cm
Laadvloer hoogte 49 cm
Imperiaal incl. rol
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 2
Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen L1 PRO Mbus Euro6 Airco
95Pk Euro6 1e Eigenaar!

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



Bandenmaat: 205/60R16,0
spiraalvering
Schijfrem



Bandenmaat: 0/0R0,0
spiraalvering
Trommelrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

Zeer goede staat
 Goede staat
 Redelijke staat
 Matige staat
 Voldoet niet aan de eisen