

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Mbus Autom

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Itemnr 315282  
Soort Bestelwagen  
Specificatie Gesloten  
Registratiejaar 2020 / 02  
Kilometerstand 237.552 km

**Chassisnummer**  
W1V9106331P197189

Technische conditie

### Opmerkingen

L2H2 Mbus Automaat Trekhaak Camera  
( A15 )



**Prijs €17450**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Uitrusting

### Chassis

Aantal Assen 2  
Configuratie 4x2  
Laadvermogen 1.398 kg  
Eigen gewicht 2.102 kg  
Totaalgewicht 3.500 kg  
Trekgewicht ongeremd 750 kg  
Trekgewicht middenas geremd 2.000 kg  
Trekhaak  
Wielbasis 392 cm  
Vering type bladvering

### Cabine

Soort cabine enkele cabine  
Cruise control  
Airconditioning  
Aantal airbags 1  
Parkeerhulp Geen  
Elektrische ramen  
Elektrische spiegels  
Tussenschot  
GPS navigatie  
Kleur Wit  
Verwarmde spiegels  
Achteruitrij camera

### Aandrijflijn

Motorvermogen 105 Kw (143 Pk)  
Brandstof diesel  
Euro 6  
Distributie type Distributieketting  
Soort versnellingsbak Automaat  
Stuurbevestiging  
ABS (Anti Blokkeer Systeem)  
ASR (Anti Slip Regeling)

### Opbouw

Laadbak lengte 333 cm  
Laadbak breedte 177 cm  
Laadbak hoogte 205 cm  
Laadvloer hoogte 58 cm  
Doorrijhoogte 194 cm  
Achteropstap  
Imperiaal Geen  
Zijdeuren 1  
Achtersluiting dubbele deur

### Stoelen

Zitplaatsen 3  
Stoelbekleding skai

### Opmerkingen

Opmerkingen L2H2 Mbus Automaat Trekhaak  
Camera CruiseControl Euro6!

### Contact informatie




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspectierapport

### Chassis

Display codes

Elektrisch

### Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

### Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

### Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

### Banden/Wielen

Banden

## Banden en assen



Bandenmaat: 225/65R16,0  
spiraalvering  
Schijfrem



Bandenmaat: 225/65R16,0  
bladvering  
Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda van inspectie rapport

Zeer goede staat  
 Goede staat  
 Redelijke staat  
 Matige staat  
 Voldoet niet aan de eisen