

MERCEDES-BENZ VITO 114 L3 XL Dubbel Cabine!



Itemnr 315862
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2021 / 04
Kilometerstand 165.153 km

Chassisnummer
W1V44760513859979

Technische conditie

Opmerkingen

L3 XL Dubbel Cabine Airco/ECC Automaat
(A15)



Prijs €25450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Laadvermogen 746 kg
Eigen gewicht 2.054 kg
Totaalgewicht 2.800 kg
Trekgewicht ongeremd 750 kg
Trekgewicht middenas geremd 2.500 kg
Trekhaak
Wielbasis 343 cm
Lichtmetalen velgen
Vering type spiraalvering

Cabine

Soort cabine dubbele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 2
Parkeerhulp Voor en achterkant
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Tussenschot
Kleur Wit
Verwarmde spiegels

Aandrijflijn

Motorvermogen 100 Kw (136 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Automaat
Stuurbekrachtiging
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Laadbak lengte 186 cm
Laadbak breedte 163 cm
Laadbak hoogte 132 cm
Laadvloer hoogte 55 cm
Doorrijhoogte 126 cm
Imperiaal standaard
Zijdeuren 1
Zijruiten 2
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 5
Stoelopstelling 2+3
Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen L3 XL Dubbel Cabine
Airco/ECC Automaat Euro6
NAP Bumpers-Kleur
Lm-Velgen!

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



1 Bandenmaat: 225/55R17,0
 spiraalvering
 Schijfrem



2 Bandenmaat: 225/55R17,0
 spiraalvering
 Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen