

FIAT DUCATO 35 AC AUTOMAAT EURO6



Itemnr 315885
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten laadbak
Registratiejaar 2022 / 04
Kilometerstand 191.178 km
Chassisnummer
ZFA2500002U25835

Technische conditie

Opmerkingen
AC AUTOMAAT EURO6 160 PK NAVI
(A15)



Prijs €25450

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Laadvermogen 879 kg
Eigen gewicht 2.621 kg
Totaalgewicht 3.500 kg
Wielbasis 404 cm
Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 2
Parkeerhulp Geen
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Kleur Wit
Verwarmde spiegels
Achteruitrij camera

Aandrijflijn

Motorvermogen 118 Kw (160 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieriem
Soort versnellingsbak Automaat
Versnellingen 9
Stuurbevoegdheid
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Laadbak lengte 428 cm
Laadbak breedte 211 cm
Laadbak hoogte 213 cm
Laadvloer hoogte 98 cm
Doorrijhoogte 25 cm
Imperiaal Geen
Zijdeuren 1
Achtersluiting achterklep

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen AC AUTOMAAT EURO6 160
PK NAVI CAMERA

Banden/Wielen

Reservewiel
Profiel reservewiel 5 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



1 Bandenmaat: 225/75R16,0
spiraalvering
Schijfrem



2 Bandenmaat: 225/75R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen