

OPEL COMBO 1.3 L1 Airco!



Itemnr 315895
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2017 / 08
Kilometerstand 127.980 km

Chassisnummer
W0L6ZZU1AH9615561

Technische conditie

Opmerkingen

L1H1, Airco, Parkeersensoren, Cruise
(A15)



Prijs €6300

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Laadvermogen 775 kg
Eigen gewicht 1.265 kg
Totaalgewicht 2.040 kg
Trekgewicht ongeremd 500 kg
Trekgewicht middenas geremd 1.000 kg
Wielbasis 276 cm
Lichtmetalen velgen
Vering type spiraalvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 1
Parkeerhulp Achterkant
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Tussenschot
Kleur Wit
Verwarmde spiegels

Aandrijflijn

Motorvermogen 70 Kw (95 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Handgeschakeld
Versnellingen 5
Stuurbekrachtiging
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Laadbak lengte 149 cm
Laadbak breedte 127 cm
Laadbak hoogte 127 cm
Laadvloer hoogte 57 cm
Doorrijhoogte 119 cm
Imperiaal Geen
Zijdeuren 1
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 2
Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen L1H1, Airco, Parkeersensoren,
Cruise Control, Euro 6!

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



Bandenmaat: 195/65R15,0
spiraalvering
Schijfrem



Bandenmaat: 195/65R15,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen