

MERCEDES-BENZ ECITAN 51kWh Pro Snelladen!



Itemnr 315959
Soort Bestelwagen
Specificatie Compact gesloten
Registratiejaar 2024 / 09
Kilometerstand 8 km

Chassisnummer
W1VTUACZ3RU380466

Technische conditie

Opmerkingen
100% Elektrisch Pro DC/ Snelladen 51kWh
(A15)

Prijs €26900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Eigen gewicht 1.708 kg
Totaalgewicht 2.240 kg
Wielbasis 270 cm
Vering type spiraalvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 4
Parkeerhulp Geen
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Tussenschot
Kleur Wit
Verwarmde spiegels
Achteruitrij camera

Aandrijflijn

Motorvermogen 90 Kw (122 Pk)
Brandstof Elektrisch
Euro 6
Soort versnellingsbak Automaat
Stuurbekrachtiging
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Laadbak lengte 170 cm
Laadbak breedte 144 cm
Laadbak hoogte 122 cm
Laadvloer hoogte 56 cm
Doorrijhoogte 112 cm
Imperiaal Geen
Zijdeuren 1
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 2
Stoelbekleding stof

Opmerkingen

Opmerkingen 100% Elektrisch Pro DC/
Snelladen 51kWh
277Km-Actieradius (WLTP)
Trekhaak-Mogelijk!

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf ●●●●●●

Display codes ●●●●●●

Elektrisch ●●●●●●

Cabine

Intern ●●●●●●

Extern ●●●●●●

Stuurinrichting ●●●●●●

Vering ●●●●●●

Chassis ●●●●●●

Remmen ●●●●●●

Aandrijflijn

Motor Algemeen ●●●●●●

Koelsysteem ●●●●●●

Brandstofsysteem ●●●●●●

Smeersysteem ●●●●●●

Versnellingsbak ●●●●●●

Koppeling ●●●●●●

Aandrijving ●●●●●●

Opbouw

Interne conditie ●●●●●●

Externe conditie ●●●●●●

Banden/Wielen

Banden ●●●●●●

Banden en assen



1 Bandenmaat: 205/60R16,0
spiraalvering
Schijfrem



2 Bandenmaat: 205/60R16,0
spiraalvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen