

MERCEDES-BENZ VITO 113



Itemnr 316137
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2011 / 02
Kilometerstand 251.178 km
Chassisnummer
WDF63960313625352

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)



Prijs €7950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Laadvermogen 1.015 kg
Eigen gewicht 1.785 kg
Totaalgewicht 2.800 kg
Trekgewicht ongeremd 750 kg
Trekgewicht middenas geremd 2.000 kg
Trekhaak
Wielbasis 320 cm
Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Aantal airbags 1
Achterwisser
Parkeerhulp Geen
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Tussenschot
Kleur Wit

Aandrijflijn

Motorvermogen 100 Kw (136 Pk)
Brandstof diesel
Euro 5
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Handgeschakeld
Versnellingen 6
Stuurbekrachtiging
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Opbouw model Middellang – Standaard dak
Laadbak lengte 246 cm
Laadbak breedte 164 cm
Laadbak hoogte 135 cm
Laadvloer hoogte 57 cm
Doorrijhoogte 121 cm
Imperiaal Geen
Zijdeuren 1
Achtersluiting achterklep

Stoelen

Zitplaatsen 2
Stoelbekleding stof

Banden/Wielen

Reservewiel

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



1 Bandenmaat: 195/65R16,0
bladvering
Schijfrem



2 Bandenmaat: 195/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen