

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L2H1 Mbux V6 3.0

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Itemnr 316811
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten
Registratiejaar 2021 / 11
Kilometerstand 149.413 km

Chassisnummer
W1V9076331P403477

Technische conditie

Opmerkingen
L2H1 Mbux V6 3.0Ltr 190Pk Wp-Inrichting
(A15)

Prijs €35900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Laadvermogen 905 kg
Eigen gewicht 2.295 kg
Totaalgewicht 3.200 kg
Trekgewicht ongeremd 750 kg
Trekgewicht middenas geremd 2.000 kg
Trekhaak
Wielbasis 367 cm
Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Cruise control
Airconditioning
Aantal airbags 2
Achterwisser
Parkeerhulp Geen
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Tussenschot
GPS navigatie
Kleur Wit
Verwarmde spiegels
Achteruitrij camera

Aandrijflijn

Motorvermogen 140 Kw (190 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Automaat
Stuurbechrachting
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Laadbak lengte 330 cm
Laadbak breedte 176 cm
Laadbak hoogte 163 cm
Laadvloer hoogte 70 cm
Doorrijhoogte 154 cm
Achteropstap
Imperiaal Geen
Zijdeuren 1
Achtersluiting dubbele deur

Stoelen

Zitplaatsen 2
Stoelbekleding stof
Comfort stoel links

Opmerkingen

Opmerkingen L2H1 Mbux V6 3.0Ltr 190Pk
Wp-Inrichting Distrionic Euro6!

Banden/Wielen

Reservewiel
Profiel reservewiel 6 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



1 Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem



2 Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen