

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 312 E-SRINTER AUT.



Itemnr 316986  
Soort Bestelwagen  
Specificatie Gesloten  
Registratiejaar 2022 / 04  
Kilometerstand 4.661 km

**Chassisnummer**  
W1V9106331P447313

Technische conditie

**Opmerkingen**  
L2H2, electrisch, automaat, airco, 4600  
( A15 )

**Prijs €24900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Uitrusting

### Chassis

Aantal Assen 2  
Configuratie 4x2  
Eigen gewicht 2.531 kg  
Totaalgewicht 3.500 kg  
Wielbasis 367 cm  
Vering type bladvering

### Stoelen

Zitplaatsen 3  
Stoelbekleding stof

### Opmerkingen

Opmerkingen L2H2, electrisch, automaat,  
airco, 4600 dkm., NIEUW

### Cabine

Soort cabine enkele cabine  
Airconditioning  
Aantal airbags 1  
Parkeerhulp Geen  
Elektrische ramen  
Elektrische spiegels  
Tussenschot  
Kleur Wit  
Onderhoudsboekje  
Achteruitrij camera

### Aandrijflijn

Motorvermogen 70 Kw (95 Pk)  
Brandstof Elektrisch  
Soort versnellingsbak Automaat  
Stuurbekrachtiging  
ABS (Anti Blokkeer Systeem)  
ASR (Anti Slip Regeling)

### Opbouw

Laadbak lengte 330 cm  
Laadbak breedte 178 cm  
Laadbak hoogte 191 cm  
Laadvloer hoogte 68 cm  
Doorrijhoogte 181 cm  
Achteropstap  
Imperiaal Geen  
Zijdeuren 1  
Achtersluiting dubbele deur

### Contact informatie




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP   KLEYN TRUCKS   KLEYN TRAILERS   KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspectierapport

### Chassis

Display codes

Elektrisch

### Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

### Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

### Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

### Banden/Wielen

Banden

## Banden en assen



Bandenmaat: 225/75R16,0  
spiraalvering  
Schijfrem



Bandenmaat: 225/75R16,0  
bladvering  
Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen