

MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 Bakwagen Laadklep

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Itemnr 317781
Soort Bestelwagen
Specificatie Gesloten laadbak
Registratiejaar 2023 / 02
Kilometerstand 43.428 km
Chassisnummer
W1V9071351N225073

Technische conditie

Opmerkingen

Bakwagen Laadklep Airco Mbox Spoiler
(A15)

Prijs €37900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Laadvermogen 867 kg
Eigen gewicht 2.633 kg
Totaalgewicht 3.500 kg
Wielbasis 433 cm
Vering type bladvering

Cabine

Soort cabine enkele cabine
Airconditioning
Aantal airbags 1
Parkeerhulp Geen
Elektrische ramen
Elektrische spiegels
Kleur Wit
Verwarmde spiegels

Aandrijflijn

Motorvermogen 125 Kw (170 Pk)
Brandstof diesel
Euro 6
Distributie type Distributieketting
Soort versnellingsbak Handgeschakeld
Versnellingen 6
Stuurbevestiging
ABS (Anti Blokkeer Systeem)
ASR (Anti Slip Regeling)

Opbouw

Laadbak lengte 437 cm
Laadbak breedte 207 cm
Laadbak hoogte 210 cm
Laadvloer hoogte 92 cm
Doorrijhoogte 202 cm
Imperiaal Geen
Zijdeuren 1
Achtersluiting achterklep

Stoelen

Zitplaatsen 3
Stoelbekleding skai

Laadklep

Laadklep
Soort laadklep achtersluit klep
Capaciteit laadklep 750 kg
Merk laadklep DHOLANDIA
Plateau grootte 210x160

Opmerkingen

Opmerkingen Bakwagen Laadklep Airco
Mbox Spoiler Zijdeur 170Pk
Euro6!

Banden/Wielen

Reservewiel
Profiel reservewiel 7 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Inspectierapport

Chassis

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Opbouw

Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

Laadklep

Bediening

Systeem

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



1 Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem



2 Bandenmaat: 235/65R16,0
bladvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Legenda van inspectie rapport

Zeer goede staat
 Goede staat
 Redelijke staat
 Matige staat
 Voldoet niet aan de eisen