

# MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 FULL-LED Automaat

# KLEYN VANS



Itemnr 317972  
Soort Bestelwagen  
Specificatie Gesloten  
Registratiejaar 2020 / 03  
Kilometerstand 191.133 km

**Chassisnummer**  
WDF44760313614483

Technische conditie

## Opmerkingen

L2 FULL-LED Automaat Airco/ECC Camera  
( A15 )



**Prijs €19800**



**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Uitrusting

### Chassis

Aantal Assen 2  
Configuratie 4x2  
Dubbele banden  
Laadvermogen 809 kg  
Eigen gewicht 1.991 kg  
Totaalgewicht 2.800 kg  
Trekgewicht ongeremd 750 kg  
Trekgewicht middenas geremd 2.500 kg  
Trekhaak  
Wielbasis 320 cm  
Vering type spiraalvering

### Cabine

Soort cabine enkele cabine  
Cruise control  
Airconditioning  
Aantal airbags 2  
Parkeerhulp Voor en achterkant  
Elektrische ramen  
Elektrische spiegels  
Tussenschot  
GPS navigatie  
Kleur Grijs  
Metallic  
Achteruitrij camera

### Aandrijflijn

Motorvermogen 100 Kw (136 Pk)  
Brandstof diesel  
Euro 6  
Distributie type Distributieketting  
Soort versnellingsbak Automaat  
Stuurbechrachting  
ABS (Anti Blokkeer Systeem)  
ASR (Anti Slip Regeling)

### Opbouw

Laadbak lengte 246 cm  
Laadbak breedte 164 cm  
Laadbak hoogte 135 cm  
Laadvloer hoogte 57 cm  
Doorrijhoogte 121 cm  
Imperiaal standaard  
Zijdeuren 1  
Achtersluiting achterklep

### Stoelen

Zitplaatsen 3  
Stoelbekleding stof

### Opmerkingen

Opmerkingen L2 FULL-LED Automaat  
Airco/ECC Camera Trekhaak  
Bumpers-Kleur Lm-Velgen  
Euro6!

### Banden/Wielen

Reservewiel

### Contact informatie




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Inspectierapport

### Chassis

Display codes

Elektrisch

### Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Wielophanging

Remmen

### Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

### Opbouw

Interne conditie

Externe conditie

### Banden/Wielen

Banden

## Banden en assen



Bandenmaat: 225/55R17,0  
spiraalvering  
Schijfrem



Bandenmaat: 225/55R17,0  
spiraalvering  
Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Legenda van inspectie rapport

Zeer goede staat  
    Goede staat  
    Redelijke staat  
    Matige staat  
    Voldoet niet aan de eisen